


IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „plutect“ vom 11. Dezember 2021, 21:31

Die Einträge habe ich entfernt ohne USBInjectAll und mit USBPorts.kext schaut das so aus:



Der Port wo BT hängt ist leider NICHT Intern obwohl ich das so vor dem Export eingestellt hatte. Wie kann ich sehen ob der Kext geladen wird im Hackintool sehe ich ihn nicht als geladen.