

IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „plutect“ vom 11. Dezember 2021, 21:54

[Zitat von bluebyte](#)

[plutect](#) ich hatte auch lange Probleme mit den verdammten USB-Ports und USBPort.kext. Nachdem ich das über ACPI geregelt habe, stimmt das.

Das sieht bei mir genauso aus, es gehen auch alle USB Ports wie sie sollen ABER dort wo der USB Adapter hängt steht USB2 statt Intern obwohl ich das vor dem Export umgestellt hatte mehrmals probiert !

5T33Z0 Ja denke auch lt. Hackintool das ich HP23 als intern brauche aber wie bekomme ich das hin ? Mit Kext exportieren und in OC einbinden klappt das leider nicht 🤔