

Sapphire Radeon GPRO 4300 (wx 4100) keine Beschleunigung auf Catalina 10.15.7

Beitrag von „LetsGo“ vom 13. Dezember 2021, 18:35

msart

Es sind ja nur die Einträge in den DeviceProperties (oder mittels SSDT) und halt das bootarg, das ich soeben gepostet habe.