

# IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Dezember 2021, 22:56

[Zitat von 5T33Z0](#)

[plutect](#) Ich hatte dir nicht ohne Grund empfohlen, USBToolbox unter windows dazu zu verwenden.

Seit Big Sur 11.3 funktioniert der zum mappen notwendige XhciPortLimit Patch nicht mehr. Deswegen kann man das mappen mit hackintool und USBMap knicken.

also ich habe heute mal mein T470 neu aufgesetzt und eine ältere EFI verwendet. USB-Portmapping habe ich mit HackinTool neu machen müssen. Das hat bestens mit 11.6.2 funktioniert.

Einfach alle externen Ports mit USB3 bzw. USB-C bestückt und die restlichen nicht belegten Ports gelöscht.

