


# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Dezember 2021, 00:21

Dank des board-ID Spoofs bekomme ich alle Updates trotz deaktiviertem [SIP](#) und deaktiviertem SecureBootModel was bei iMac20,x nicht möglich sein sollte, weil es ein T2 Chip Modell ist. Wenn die Booter und Kernel Patches nicht aktiviert sind, bekomme ich keine Updates angeboten unter OpenCore, mit den Patches schon:



Übrigens: Clover macht diese Zicken nicht bei Updates, wenn man unter HWtarget den korrekten Wert eingetragen hat für die T2 Modelle. Siehe <https://github.com/5T33Z0/Clov...main/RtVariables#hwtarget>