

# Lenovo ThinkPad Mini Dock Series 3 Type 4337

Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Dezember 2021, 15:12

Ich habe diese Docking Station auch. Die Ports funktionieren nachdem man folgende Renames einbaut (unter ACPI > Patch):

Table Signature	Find	Replace	Comment
44534454	45484331	45483031	change EHC1 to EH01 (USB)
44534454	45484332	45483032	change EHC2 to EH02 (USB)
58484349	5848435F	5848435F	change XHCI to XHC (USB)

Zusätzliche USB Bort kexte werden nicht benötigt und sollten deaktiviert werden.