

# TRIM lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „Harry69“ vom 14. Dezember 2021, 20:22

Bei mir taucht der Punkt Trim-Unterstützung im Systembericht gar nicht auf, obwohl der entsprechende Kernel-Quirk aktiviert ist..

Festplatte ist eine Samsung 860 EVO SSD.

Liegt dies eventuell an Big Sur, da unter Catalina war der Unterpunkt Trim-Unterstützung auf jeden Fall vorhanden??

```
MacintoshHD - Data:
Verfügbar:          318,79 GB (318.793.388.032 Byte)
Kapazität:         499,9 GB (499.898.105.856 Byte)
Mount-Point:       /System/Volumes/Data
Dateisystem:       APFS
Beschreibbar:      Ja
Eigentümer ignorieren: Nein
BSD-Name:          disk1s1
UUID des Volumes: 8613642F-FC3E-3955-BD0A-075FF94566C2
Physisches Laufwerk:
Gerätename:        Samsung SSD 860 EVO 500GB
Medienname:        AppleAPFSMedia
Art des Mediums:   SSD
Protokoll:         SATA
Intern:            Ja
Partitionstyp:    Unbekannt
S.M.A.R.T.-Status: Überprüft
```