

Clover Bootloader verschwunden!

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Dezember 2021, 10:24

Erster Eintrag im BIOS die Platte mit Mac OS. Die anderen Einträge auf Disabled.

Bei SATA-SSD kann es zum Testen nicht schaden, den Port mit der Windows-Platte im BIOS auf Disabled zu stellen oder die Kabel abzuziehen. So dass nur noch die Platte mit Mac OS angeschlossen ist.