


IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „plutect“ vom 17. Dezember 2021, 05:19

Was mir noch aufgefallen ist bei meinem IVY, das im Hackintool der Prozessor als XEON E3 angezeigt wird:



Bei über meinen Mac stimmt es aber:



Soll/muß ich das anpassen wenn ja wisst Ihr vielleicht wie ?