

**Erledigt**

## **Asus X53SV-SX178V Bitte helft mir**

**Beitrag von „Blackhawx“ vom 15. Juli 2013, 18:53**

Hallo liebe Community,

auch nach einlesen im Forum habe ich einfach keine Lösung gefunden und bitte euch um Hilfe



Ich habe vor 3 Tagen versucht, Mac OSX 10.8 Mountain Lion auf meinem Asus X53SV zu installieren.

Vorgegangen bin ich nach der Anleitung von dem bootenden USB Stick via Unibeast

Die Installation habe ich ohne irgendwelche Bootargumente durchgeführt.

Soweit so gut.

Die Installation hat ohne Probleme funktioniert und der Neustart auf den USB-Stick ebenfalls.

Als ich jedoch dann von der Mac Partition starten wollte, bekam ich 2 Fehler(nvidia rom patching failed) angezeigt die jedoch verschwanden und durch den normalen Bootprozess ersetzt wurden.

Leider musste ich dann feststellen, dass der Bootprozess hängen bleibt.

Also den PC wieder ausgemacht und neugestartet. Anschließend mit -x das ganze nochmal ausprobieren.

Dann ging es und ich landete auf dem Desktop von OSX.

Anschließend habe ich Multibeast installiert und die Easybeast Installation durchgeführt.

Daraufhin wollte ich einen Neustart machen, allerdings funktioniert nun beim booten weder -x noch eine andere Möglichkeit.

Der Bootprozess wird einfach nicht mehr abgeschlossen. 😞 😞

Mein System ist dieses Notebook : <http://www.testberichte.de/p/a...estbericht.html#datasheet>  
Bitte helft mir.