

# Helfer in Berlin gesucht. OSX 10.13.6

Beitrag von „Susy“ vom 17. Dezember 2021, 16:06

[grt](#)

Ich habe jetzt über den Bootstick versucht zu booten... das was ich Fotografiert hab kam bei raus...

Bootsticks auf dem M1 Big Sur zu basteln ist mir nicht möglich, da er alles was Versionsmäßig unter ihm ist ablehnt. 😞 Den den ich gebaut habe, hatte ich auf meinem Schrott MacBook von 2008 bebaut. nur da geht eigentlich gar nichts mehr, keine Darstellung von Webinhalten und so weiter....

5T33Z0

ich hatte auf dem Big Sur MacBook extra SID über das Terminal deaktiviert.. hat nicht viel gebracht!

```
OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \System\Library\CoreServices\boot.efi
Using reloc block: yes, hibernate wake: no
Start
Start OSName
End OSName
Start InitDeviceTree
Start InitDeviceTree
End InitDeviceTree
Start InitMemoryConfig
End InitMemoryConfig
Start CheckHibernate
End CheckHibernate
efiboot loaded from device: Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1D|0)/Pci(0|0)/?[ 0x89 0x17 0x10 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x25 0x38 0x5B 0x71 0x
B1 0x51 0x8 ]/HD(Part2,Sig060A5D3D-37B6-4C42-9FE2-5A7D257ADA61)/VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6642)
efiboot file path: \System\Library\CoreServices\boot.efi
Start OpenVolume
End OpenVolume
Start ProcessOptions
End ProcessOptions
```

```
*****
This version of Mac OS X is not supported on this platform!
*****
Reason: Mac-7BA5B2DFE22DD08C
-
```