

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 21. Dezember 2021, 20:17

So habe die config.plist mal bearbeitet, der Start danach hat sich aufjedenfall schon etwas besser als vorher angefühlt, jedoch habe ich mit Entsetzen gemerkt dass mein USB Stick (Unterstützt USB 3.0) nur noch in USB 2.0 Slots funktioniert. USB 2.0 Geräte funktionieren in allen Ports, Sleep funktioniert leider auch noch nicht, also er geht in den Sleep modus, ich versuche ihn zu starten und dann schaltet er sich aus und startet neu.