

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „LetsGo“ vom 21. Dezember 2021, 20:58

Sieht doch gut aus. SS01-SS04 sind doch USB 3 Ports. Habe die vorherigen Punkte trotzdem korrigiert. Ich habe die SSDT und Kexte erstmal nur in der config.plist deaktiviert und nicht gleich gelöscht.

