

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 21. Dezember 2021, 22:27

Also in der ersten EFI, sowie in der letzten jetzt hier war immer die gleiche USBMap.kext, die ich in Windows erstellt hatte. Was ist Hackintool eigentlich? Die im Discord haben mir von der theo macx 86 Software abgeraten..