

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „LetsGo“ vom 21. Dezember 2021, 22:43

Irgendwie komisch. Im Moment finde ich nicht den Fehler. Was mich wundert ist, dass die Ports (HS und SS) im IORegistryExplorer richtig angezeigt werden, aber dann als SS nicht funktionieren.

Versuch mal den Stick mehrmals ein und auszustecken. Bei mir hat ein USB-C USB-A Kombistick auch so seine Probleme bei manchen Ports, dass er als USB 3 Stick erkannt wird.