

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 23. Dezember 2021, 16:51

[Zitat von LetsGo](#)

Also rot sollte dein Controller mal nicht aufleuchten. Was wäre den überhaupt der Internal USB Port? Hab mir dein System mal angeschaut und du hast gleich wie ich keinen USB Header auf dem Motherboard oder übersehe ich da etwas? Ansonsten versuch mal die Kombi aus UTBMap.kext und USBToolbox.kext.

Sorry sieht etwas irreführend aus, ist nur Rot weil ich in macOS die Systemweite Farbe auf Rot gesetzt habe