

# Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. Dezember 2021, 16:59

[RenStad](#)

Sorry, aber das bringt mal überhaupt nichts. Ich würde immer OSBToolBox oder das USBMap (nur unter MacOS) bevorzugen, weil es ab Catalina mit dem vom Hackintool erstellten USBPorts.kext zu Sleep Problemen kommen kann. Kann nicht muss, Aber das Mappen mit dem Hackintool hat definitiv keine Vorteile. Nur ist das Mappen ab Big Sur 11.3 wesentlich schwieriger, da der XHCIPortLimit Quirk nicht mehr greift. Den USBInjectAll.kext kannst du auch in die Tonne werfen.

<https://dortania.github.io/Ope...sal/sleep.html#fixing-usb>

[volteon](#)

Und was ist jetzt dieser Internal Port?