

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „RenStad“ vom 23. Dezember 2021, 17:09

[LetsGo](#) wir lernen ja alle ständig dazu. Aber ich habe meine USBPorts.kext immer wieder mit dem Hackintool gemacht. Ab BigSur 11.3 bin ich immer den Umweg über eine provisorische Catalina-Installation gegangen. Die Kext dort erzeugt, in die EFI gepackt und dann das gewünschte MacOS installiert. Auch unter Monterey laufen meine Hackintool-Kext alle problemlos weiter.

Aber ich werde mir gelegentlich mal alternative Tools ansehen.

[volteon](#) hast Du trotzdem meine Kext mal getestet. Wenn die nicht läuft, dann - wie [LetsGo](#) beschrieben hat, doch neu machen.