

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „RenStad“ vom 23. Dezember 2021, 17:33

Bluetooth hat immer einen eigenen USB-Port, welcher das dann ist, hängt eben vom Board ab. Nach diesem Mapping fehlen dir die SS01-04, die vermutlich wirklichen USB3-Ports. USB3-Sticks sind in der Regel abwärtskompatibel und funktionieren auch am USB2-Port, dann aber eben mit USB2-Geschwindigkeit. Lass Dich also nicht täuschen. USB2 schafft auch bis 480Mbit/s. USB3 bis 5Gbit/s.