

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 23. Dezember 2021, 18:57

Das habe ich irgendwann auch verstanden, nur immer wenn ich einen Port davon ändern wollte wurde der andere mit geändert, man kann aber in den Einstellungen bind Companion Ports ausschalten, dann kann ich jeden Port separat einstellen. Das habe ich auch schon versucht, und jeden Port erstmal auf USB2.0 eingestellt und dann die SSXX Ports auf 3.0 gestellt, hat aber auch nicht funktioniert..

Wie gesagt bin erst wieder nach Weihnachten an meinem Hacki.