

Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. Dezember 2021, 19:13

Nur zur Info: Nehmen wir als Beispiel deinen USB 3 Port vorne rechts (VR)

Das ist physisch ein USB 3 Port (connector-typ 3 oder eben USB 3 Type A). Dieser belegt 2 Ports wegen der Abwärtskompatibilität, nämlich Port 1 (HS) und Port 19 (SS).

In USBtoolBox zeigt die zweite Spalte die Geschwindigkeit und die dritte Spalte um welche Connector-Typ es sich handelt. Wenn du den Connector-Typ geändert hast wundert es mich nicht, wenn deine USB 3 Ports nicht funktionieren. Im Normalfall werden alle Ports in diesem Tool richtig erkannt und müssen nicht geändert werden. Eventuell irgendwelche USB Header (die du nicht hast) von Internal auf USB 3, USB-C oder so.