

System bootet nicht mehr nach Einbau von Ethernetkarte Asus XG-C100C

Beitrag von „thusis“ vom 25. Dezember 2021, 16:41

Hi alle Zusammen,

Erstmal wünsche ich allen frohe Weihnachten. Ich hoffe ihr genießt eure Zeit mit euren liebsten oder mit einem Hackintosh, der das macht was ihr wollt:)

Ich habe nun eine 2. Disk installiert. Habe ein neues System installiert und per Datenmigration das andere System, was ich nicht mehr booten konnte per Datenmigration auf die neue Platte migriert und davon ein neues backup gemacht.

Danach wie von euch vorgeschlagen auf die nicht mehr brotbare Platte drüber gebügelt und das System läuft wieder. Dann hab ich die Aquantia eingebaut aber bevor ich das 1. Mal gebooted habe direkt den Kernel Patch in die config.plist integriert und dann zuerst per USB gebooted und dann diese EFI mit Kernel Patch für Aquantia auf die Disk kopiert. Gemäss anderer Quelle wäre die Aquantia nativ in OSX bootbar, allerdings wird ab 10.15.4 ein Kernel Patch benötigt. Dann wurde die Aquantia in EN0 gezeigt. Perfekt. Dann hab ich noch die Fenvie T919 eingebaut.

Und nun bin ich sehr happy und alles läuft wieder.

Danke für den Tipp mit dem Drüberbügeln und ja zum Guten Glück gibts auch noch den Apple Migrationsassistenten. Der hat mir schon paar mal sprich wörtlich den Ar*** gerettet.

Code

1. Kext to patch
2. com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion
3. Find
4. 41C70424 00000000 E9
5. Replace

6. 41C70424 01000000 E9
7. comment
8. Marvell AQC107 10GBE Patch