

# BigSur update auf Monterey läuft nicht durch

Beitrag von „amox“ vom 28. Dezember 2021, 18:02

[Peam](#): Total witzig. Ich habe mir vor zwei Tagen dann doch schon ein neues Mainboard zugelegt. Meine Wahl fiel auf das ROG Strix B550-E Gaming. Und was soll ich sagen, das Update lief einwandfrei durch. Alles funktioniert. Ich muss nur nochmal die USB Anschlüsse "durchsortierung". Es werden noch nicht alle erkannt. Vielleicht hat ja jemand einen Link zu einer guten deutschen Anleitung für das USB-Mapping.

Danke an alle 🤪