

**Erledigt**

## **macOS Monterey Bluetooth Problem**

**Beitrag von „Naxxim“ vom 29. Dezember 2021, 14:33**

AHCI ist im Bios Aktiviert ich habe die Reihnfolge jetzt übernommen und werde es ausprobiere

edit:

ich die CTInaahciPort.kext dektiviert und es bootet aber der fehler

00:000 00:000 OC: Prelinked injection USBInjectAll.kext (V0.7.7) - Invalid Parameter

geht nicht weg.