

Standby / Ruhemodus nicht möglich nach CPU Tausch

Beitrag von „Michael45“ vom 29. Dezember 2021, 21:06

Nach wie vor funktioniert der Ruhemodus bei meinem Hacki nicht.

Das Problem ist aber schon vor ein paar Monaten aufgetaucht, als ich die die CPU vom 5i-9600KF

auf meine jetzige i9-9900KF upgegradet habe.

Vorher war alles schick.

Ob manuell oder nach Energie Spar Modus spielt keine Rolle,

seitdem schaltet der Hackintosh kurz für ca. 3 Sekunden ab, kommt dann aber gleich wieder.

War schon mit Catalina und Clover und jetzt mit Monterey und OC auch so.

Irgendwelche Ideen?

Danke