

# Standby / Ruhemodus nicht möglich nach CPU Tausch

Beitrag von „griven“ vom 29. Dezember 2021, 22:44

Hast Du für das CPU PowerManagement eine SSDT erstellt/im Einsatz und falls ja hast Du die nach dem Wechsel der CPU neu erstellt? Sleep braucht korrekt definierte P und C-States wenn die nicht passen klappt es nicht mit dem Sleep 😊 Ansonsten wäre es aber vielleicht auch hilfreich wenn Du zu allererst mal die WakeReason ermitteln würdest geht im Terminal mit dem Befehl `log show | grep 'Wake reason'`