

Standby / Ruhemodus nicht möglich nach CPU Tausch

Beitrag von „Michael45“ vom 29. Dezember 2021, 23:06

[Zitat von griven](#)

Hast Du für das CPU PowerManagement eine SSDT erstellt/im Einsatz und falls ja hast Du die nach dem Wechsel der CPU neu erstellt? Sleep braucht korrekt definierte P und C-States wenn die nicht passen klappt es nicht mit dem Sleep 😊 Ansonsten wäre es aber vielleicht auch hilfreich wenn Du zu allererst mal die WakeReason ermitteln würdest geht im Terminal mit dem Befehl `log show | grep 'Wake reason'`

Ich häng mal das Terminal mit ran.

Mit dem Rest was Du geschrieben hast, kann ich leider nix anfangen, Sorry.

Was sollte wo eingestellt werden?

```
2021-12-28 19:44:45.971644-0100 0x74      Default      0x8      0
0 kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: ?
2021-12-28 19:44:45.971645-0100 0x74      Default      0x8      0
0 kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: ?
```