

# OC 0.7.7 BigSur WLAN karte funktioniert nicht

Beitrag von „FalkeDesigns“ vom 30. Dezember 2021, 03:29

Hallo [Fritz M.](#),

also die Lösung ist super einfach.

1. Schritt ist in dem Zitat, bzw. von [al6042](#), in dem oben verlinkten Beitrag sehr gut erklärt beschrieben.

2. Schritt ist folgende Kexte in den EFI und in den Config.plist einzubinden. AirportBrcmFixup.kext, AirPortBrcmNIC\_Injector.kext, BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM3.kext. Letzteres muss die Ram3 sein, ab Big Sur.

Die kext'e sind alle im Dortania Guide verlinkt. <https://dortania.github.io/Wir...-Guide/Kext.html#broadcom>

Tatsächlich kam ich auf die Lösung nur durch ewig lange Recherche, vielleicht gibt es eine bessere Lösung.

Wäre nett wenn jmd diesen hier aufzeigt.