

# **Antelope Audio Orion Studio Thunderbolt am Hackintosh**

**Beitrag von „Maulwurf“ vom 30. Dezember 2021, 19:49**

Hallo Allesamt.

Ich habe ein Antelope Audio Orion Studio Synergy Core.

Mein Hac Mini hat zwei Thunderbolt 3 Ports. Im System auch sichtbar. Wurde damals von DSM2 geflasht und zum laufen gebracht.

Schließe ich nun das Antelope über Thunderbolt 3 an, wird es nicht erkannt.

Kennt jemand abhilfe?

Ansonsten müsste ich mit dem Nuc tatsächlich wieder auf Windows zurück gehen.

Wie verhält sich das denn dann mit dem geflashten Thunderbolt Controller.

Kann man den auch wieder in den Ursprungszustand zurück flaschen?

Mir wurde damals von DSM2 gesagt, das er dann unter Windows nicht mehr läuft, wenn er einmal für MACOS geflasht wurde.

Für Sachdienliche Hinweise und Wissensaustausch bin ich jederzeit sehr Dankbar.