

Antelope Audio Orion Studio Thunderbolt am Hackintosh

Beitrag von „Maulwurf“ vom 30. Dezember 2021, 21:20

Hallo [kaneske](#) Ja genau, ich bin der Sascha mit Hades Canyon NUC. Bisher läuft ja auch alles super gut.

Bis auf eben Thunderbolt 3 mit Antelope Orion Studio Synergy Core.

Muss irgend so ein Treiberproblem geben. bzw. wird da irgendwas blockiert. So das es nicht wahrgenommen wird.

Ich Recherchiere nochmal zu dem Thema und gebe mir bis Mitte Januar Zeit dafür.

Wenn es dann keine Lösung dafür gibt, werde ich dann wieder auf Windows wechseln müssen.

Gibt es denn hier im Forum einen Hardwarespezialisten, der meinen Thunderbolt Controller in diesem Fall dann zurück auf Ursprung flashen könnte?

Ich hab mal mitbekommen das [JimSalabim](#) mit seiner Config das alles und glaube für ein paar andere geflasht hat.

Oder gibt es hier im Forum sogar eine Anleitung dazu?

Ich hab so etwas noch nie gemacht. Habe zwar mal vor zwei Jahren ein Youtube Video dazu gesehen, wie man das macht. Sah mir aber sehr Kompliziert und sehr Fragil aus das ganze.