

Antelope Audio Orion Studio Thunderbolt am Hackintosh

Beitrag von „kaneske“ vom 30. Dezember 2021, 21:30

Schick mal deine genaue Modellbezeichnung des NUC, Flash zurück scheint machbar, aber Intel will ne signed FW haben sonst geht der Controller in Safe Mode.

SPI Flasher brauchst du, etwas Werkzeug und Geschick...naja je nachdem wie und wo der Chip sitzt und dass keine weiteren Maßnahmen getroffen worden sind den Controller wach zu bekommen...

...na und die Firmware...