

Antelope Audio Orion Studio Thunderbolt am Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 30. Dezember 2021, 21:33

Das wird auch mit Original Firmware nichts... Das Problem liegt grundsätzlich im Treiber von Antelope...

Einige Antelope Interfaces laufen mit der Firmware(v1) brauchen aber zusätzliche Settings im Bios.

Kann man probieren... Was genau gemacht werden muss kann ich hier später ergänzen...

Grad schlecht da ich unterwegs bin...