

Erfahrung mit Monterey und Gigabyte Z490 AORUS Pro AX

Beitrag von „MacAbe“ vom 31. Dezember 2021, 09:52

Wenn dein Intel I225-V den device-id 15F3 hat dann das Patch nicht mehr nötig, da die id's 15f2 und 15F3 sind schon in AppleIntell210Ethernet.kext enthalten, wenn ich mich irre, bitte korrigiert mich !

Welsche kext ist bei dir hochgeladen unter Ethernet?

[fmt-println-mko](#)