

Erfahrung mit Monterey und Gigabyte Z490 AORUS Pro AX

Beitrag von „fmt-println-mko“ vom 1. Januar 2022, 20:59

den Patch brauche ich nicht mehr das ist richtig. im Bios wird als ID 15F3 angezeigt.

aber nur mit der im Post beschriebenen Device ID hat es funktioniert, ohne das setzten, oder mit dem setzten der 15f2 hatte MacOS immer die falsche Kext verwendet (Ethernet 1000).