

Erfahrung mit Monterey und Gigabyte Z490 AORUS Pro AX

Beitrag von „MacAbe“ vom 1. Januar 2022, 21:22

Also auf Monterey 12.1 patch ist nicht mehr nötig, also du benötigst keine Device-id zu ändern sondern nur dk.e1000=0 als boot-arg einzufügen und das war.

Ob unter BigSur 11.6.2 auch funktioniert, das weiß ich nicht, musst du es einfach testen, da beide ids 15f2 und 15f3 auch unter BigSur vorhanden aber ob Treiber gleich sind...keine Ahnung

[fmt-println-mko](#)