

# Asus Prime X299A II Thunderbolt SSDT

Beitrag von „1000“ vom 2. Januar 2022, 09:47

Hallo allerseits,


wünsche ein neues frohes Jahr!!!

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!?

Habe eine Thunderbolt Karte von GC Titan Ridge, die mit DSM bin geflashed wurde. Jedoch bekomme ich das mit der SSDT nicht hin. Habe etliche SSDT versucht und auf meine IoReg angepasst. Ganz am Ende wurde die Karte erkannt und richtig eingebunden (40GB/s).

Jedoch funktioniert USB-C nicht. Im System wird die angezeigt als usb 3.1 jedoch ohne Funktion. Bios ist richtig eingestellt (denke ich). Von der TB Karte habe ich jedoch keine weiteren Anschlüsse zum Board. Verstehe ich da etwas nicht richtig? Im Hackintool werden die USB C angezeigt, jedoch ohne Funktion im Sinne von Hardwareerkennung. Die USB C Schnittstelle lädt nur auf ohne Zugriff auf die Devices.

Könnte mich bitte jemand aufklären?



Hier meine IoReg:[ercan's iMac Pro.ioereg.zip](#)

[ercan's iMac Pro.ioereg.zip](#)