

RX 6600 kompatibel oder nicht

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 2. Januar 2022, 17:21

[Zitat von hsothnikcah1](#)

mir ist noch aufgefallen, dass in deiner EFI der Rename Eintrag für XHC0 fehlt. Leider hat das Ändern des SMBIOS letztendlich doch nicht zum Erfolg geführt.

Basis war dein EFI Ordner.