

Monterey 12.1 Probleme mit AMD RX5600 XT

Beitrag von „eggert1980“ vom 3. Januar 2022, 19:27


Einen schönen guten Abend wünsche ich allen hier.

Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. (Ich bin neu hier im Forum und hoffe keinen allzu großen Fehler zu machen)

Ich habe mir nach [Dortania](#)-Anleitung einen Bootstick mit Monterey 12.1 erstellt. Ich konnte ins Installationsprogramm booten und die Installation lief auch durch bis ich den Nutzernamen usw eingeben konnte.

Danach habe ich die EFI vom Stick in die EFI Partition der SSD kopiert.

Er bootet danach (von der ssd sowie auch vom Bootstick) bis "IOScreenLockState 3, hs0,bs 0, now 0" der Monitor geht aus und alles wiederholt sich bis er bei "Failed e00002be to create GTraceBuffer cdgtrace for cddecoder decoder and count 1024" komplett einfriert.

Meiner Meinung nach habe ich das komplette  Internet durchsucht aber nichts passendes gefunden bzw. alles annähernd passendes ausprobiert.

Die EFI habe ich angehängt und ein paar Bilder zur Fehlermeldung.

Vielleicht kann da jemand mal drüber schauen und mir ein wenig helfen?