


Asus Prime X299A II Thunderbolt SSDT

Beitrag von „1000“ vom 4. Januar 2022, 14:50



Ja, genau. Usb keine Chance. Alles mögliche (nach meinem wenigen Wissen) probiert. Wird nicht angezeigt unter USB Hackintool. TB Karte ist geflascht. Im Bios aktiviert/nicht aktiviert. Gleiches Ergebnis.