

Apple Thunderbolt Display funktioniert nur mit angeschlossenem zweitem HDMI Monitor

Beitrag von „atl“ vom 5. Januar 2022, 18:22

Hast du im BIOS unter BOOT CSM/Legacy deaktiviert, so das nur der UEFI-Modus genutzt wird? Das war bei mir der Fall. Mein Catalina 10.15.7 konnte damit noch ohne HDMI-Monitor starten. Ab BigSur ging es nur mit angeschlossenem HDMI-Monitor oder angeschaltetem CSM/Legacy-Mode im BIOS. Es scheint mit dem Grafikkarten-BIOS zusammen zuhängen..