

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 7. Januar 2022, 16:38

Mahlzeit ihr lieben,

für mich habe ich eine Lösung nun gefunden im Kampf mit Monterey und BT.

Bei meinem HP Elitebook x360 1030 G3 ist die Wifi/BT Kombi fest verlötet.

Bluetooth läuft jetzt Problemlos mit der Option

**1. Einbindung der IntelBluetoothFirmware.kext in OpenCore**

**2. Einbindung der BlueToolFixup.kext in OpenCore**

Wichtig die IntelBluetoothInjector.kext darf in Monterey **NICHT** hinzugefügt werden also in OpenCore damit hatte ich lediglich Freezer des Startvorgangs.

Hoffe konnte hier Helfen.