

Scheitere schon am Einstieg ^^ (wenn´s nicht so traurig wäre, würd ich jetzt lachen)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 8. Januar 2022, 12:53

Ich denke eher, dass es der 8111H ist. 2.5gb LAN ist bei H110 normalerweise nicht vorhanden.

Kannst auch mal hwinfo64 unter Windows verwenden, und schauen welcher wirklich verbaut ist.