

Standby / Ruhemodus nicht möglich nach CPU Tausch

Beitrag von „griven“ vom 8. Januar 2022, 22:08

Na das ist einigermaßen merkwürdig und ganz sicher nicht im Zusammenhang mit dem Tausch der CPU zu sehen sondern in dem Fall dann wohl doch eher ein PCI/USB Problem. Kann es nicht möglicherweise sein dass Du die TM Platte vor dem CPU Tausch nicht auch an einem der onBoard Ports stecken hattest und das Problem eigentlich schon immer besteht bisher aber "nur" deshalb nicht aufgefallen ist weil die Platte nie an der Karte gehangen hat?