

Gigabyte z590 Vision D Monterey, kein TB?

Beitrag von „1000“ vom 9. Januar 2022, 09:56

Hallo allerseits!!

Habe mir das Z590 Vision D gegönnt komme aber nicht weiter. Habe Monterey installiert nach Anleitung. Hat auch ganz gut geklappt. Jedoch ist bei mir kein Thunderbolt sichtbar in der ioReg?? Die Usb C sind sichtbar im Hackintool. Auch Thunderbolt wird im Hackintool als Pcie host bridge angezeigt. Muss man irgendetwas noch einstellen oder flashen?? Bios ist korrekt eingestellt wie bei [SchmockLord](#).

Auch meine Nvme Samsung evo 970 pro macht nur 1400 mb/s. Ist direkt im 1. Steckplatz (PCIe 4.0). Ich weiß es ist eine PCIe x3 aber sonst hatte ich immer um die 2600 mb/s. Habe auch im Bios die PCIe gen verändert mit gleichem Ergebnis.

Verstehe ich nicht.

Weiß einer von euch Rat?[ercan's Mac Pro.ioereg.zip](#)