

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „MacPeet“ vom 9. Januar 2022, 11:09

[anonymous_writer](#)

Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. WLAN/BT ist wohl fester Bestandteil des Asus Z170D.

Im Netz finde ich auch nur diese Angaben von dem Board:

W-lan	Ja
Wi-Fi-Standards	802.11a 802.11g Wi-Fi 5 802.11b Wi-Fi 4
Ethernet LAN (Netzwerk)	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.0
LAN-Controller	Intel I211-AT
Ethernet-Schnittstellentyp	Gigabit Ethernet

Um welches Broadcom es sich handelt steht leider nirgends.

BT-Chipsatz ist wohl BCM20702A3

Im Hackintool/USB wird das BT-Device nur mit der Bezeichnung "Broadcom Bluetooth 4.0" angezeigt.

Die kürzlich neuen Probleme mit LAN I211 (IntelMausi) hat er übrigens auch, aber dazu muss ich mich auch erst einlesen.

Unter Mojave geht sogar WLAN und BT. Meine Vermutung hierbei war, dass es hier noch nativ läuft.

Aktuell stehen wir mit der EFI für's Asus Z170D noch am Anfang, sicher noch weit entfernt von perfekt.

Vielleicht hat hier ja schon jemand eine EFI dafür, wo diese Probleme bereits gelöst sind.

[kextstat.txt](#)

Ausgabe IORegistryExplorer hab ich noch nicht.