

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „gn6“ vom 10. Januar 2022, 20:46

[Zitat von Conn](#)

Hallo!

OK, hab das Problem selbst lösen können. Das Problem lag eigentlich nur an drei Dingen:

- SMBIOS auf MacBookAir7,1 umstellen
- USBPorts.kext auf dasselbe Modeltype (also in dem Fall MacBookAir7,1) umstellen
- BrcmPatchRam muss für macOS 12 umgestellt werden- einfach BrcmBluetoothInjector.kext gegen BlueToolFixup.kext ersetzen.

Und voilà: geht alles! Dockingstation, alle USB-Ports, DP-Ausgang an Dockingstation als auch am Laptop, Bluetooth

Ich habe meine Elitebook 840 G1 EFI für Monterey auf Basis der OC 0.7.5 angefügt, falls es auch jemand ausprobieren möchte.

Alles anzeigen

Hi Conn

many thanks! HP840G1 updated to monterey without issues with your EFI.

The only thing I've noticed is that sleep works but after resuming, the laptop keyboard/trackpad are not working, do you have the same behaviour? do you know how it can be solved?

best regards