

Erledigt

Toshiba Kira 101 Bios neu Flashen - Nützliche Anleitung und benötigte Hardware?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 17. Januar 2022, 10:59

ist ein toshiba file efi-insyde bios, lzma sowie tiano compressed

uefitool meint die checksumme passt nicht - edit - das kann aber auch so gehören

edit 2- von eindruck her, auch wenn ubu meckert und uefi die checksumme nicht mag, würde ich sagen, probieren kann man das- und zuvor einen dumb vom chip machen mit dem was drauf ist