

Problem mit Bluetooth

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2022, 22:00

Hi,

das Problem liegt am fehlenden, dedizierten USB-Port.kext.

Unter Clover für High Sierra hast du das USB-PortLimit ausgehebelt:

▼ KextsToPatch	array
▼ Item 1	dict
Comment	string USB port limit patch #1 10.15.x by pmheart, daliansky and ydeng
Find	data 83FB0F0F
MatchOS	string 10.15.x
Name	string com.apple.iokit.IOUSBHostFamily
Replace	data 83FB3F0F
▼ Item 2	dict
Comment	string USB port limit patch #2 10.15.x by pmheart, daliansky and ydeng
Find	data 83F90F0F
MatchOS	string 10.15.x
Name	string com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
Replace	data 83F93F0F

Unter OpenCore ist das für aktuellere macOS-Version keine Lösung.

Hierfür muss es einen dedizierten Kext oder eine SSDT geben, welche die 15 zu nutzenden USB-Ports eindeutig bestimmt.

EDIT:

und hier noch ein Link zu einem unterstützenden Tool zur Anwendung in Windows ->

<https://github.com/USBToolBox/tool>