

# **Lenovo x1 Gen 3 - Feintuning - Aktuelles Problem: Interner Bildschirm geht nicht.**

**Beitrag von „A3TiX“ vom 19. Januar 2022, 10:02**

Hallo 😊 ,

### Specs vom Rechner

ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen, 20BS

Intel Core i7 5500U

8GB RAM

Sound und WLAN Modul müsste ich noch rausfinden (wenn ja wie??)

nachdem ich es mit Unterstützung geschafft habe Monterey zu installieren, habe ich jetzt folgende Dinge die noch nicht ganz funktionieren.

- WLAN
- Sound
- ACPI Errors beim Booten die jedoch anscheinend egal sind (Komme trotzdem in MacOS rein)
- Grafik stimmt noch nicht ganz (Da haben wir in der EFI eine ungültige Platform ID eingegeben)

Was ich bisher gemacht habe nach der Installation:

- Die SSDT-EC-USBX eingefügt und in der config eingefügt (umbenannt)

Wenn mir jemand bei den Punkten helfen könnte würde ich mich freuen 😊

Im Anhang mal meine EFI als ZIP