

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Andrew\_PRO“ vom 21. Januar 2022, 13:52

Ich habe Mac OS Monterey 12.01.

Mainboard: Asus z87 deluxe. Das ist also das Problem, USB-Ports werden mit dem USBMap-Kext richtig eingerichtet, d.h. es gibt keine probleme mit usb, ich habe es in hackintool überprüft, dieses board hat wifi + bt eingebaut, wifi gestartet, aber bt hat nicht gestartet, auch bt wird nicht in usb-ports in hackintool angezeigt, obwohl sie funktionieren. Das eingebaute WLAN + BT-Board heißt azurwave aw-ce123h hat einen BCM94352HMB an Bord, das Bluetooth selbst heißt bcm20702 bt 4.0. Es gibt Kexts BRCMPatchRAM3, BRCMFirmwareData, BluetoolFixUp im Open Core Loader. Smbios iMac 17.1. Was mache ich falsch, hat jemand eine Idee?